



1.




※用意するもの：
カットクロス H50×W75cm 1枚

パーツごとに生地をカットする。
(縫い代は含まれます)


2.



4辺を約5mmの三つ折りにし
アイロンをあて、ミシンをかける。




3.




表向きにし、3等分したところに
マチ針で印をつける。

4.




AをBに折り返し、下の辺を縫い合わせる。

5.




Aが三角形になるように折り返す。

6.




CをBに折り返し、上の辺を縫い合わせる。

7.



Cが三角形になるように折り返す。


8.



両角から約6cmのところにミシンをかける。

※持ち手となるAとCの角は一緒に縫わない。

9.



表に返して…

完成！